
A-HU. UP51
A-JD UP46
A-JF UP45
A-JF UP44
A-JB UP54
A-JC UP49
A-JC UP52
A-HU UP56
A-HU UP48
A-HU UP55
A-HU UP47
A-JG UP53
A-JH UP50
PL15 OUTPUT DATA TO COMPUTER
C STORE n-x
CTR, CTW
PL16 P STORE n-x OUTPUT DATA TO PERIPHERAL
PL2 C.ADDRESS BITS 1-16
P.DATA BITS 1-16
PL1 C.DATA BITS 1-16
PL10 P.ADDRESS BITS 1-16
PL16 PTR, PTW
P.WGS, PRGS.
DD PSSI
PL15 FF C RESET
DD CSSI
CWGS.CRGS TO COMPUTER
DATA BITS 1-16
SEE SHEET NO.1.
SKT 17
SKT 9
SKT 8
SKT 17
RESET, TR, TW
J1-16
DATA.17-8 +SSI
DATA BITS 1-16
STORE
WGS, RGS.
B18 SHT. 2.